

## 令和6年度 邑楽町 安全対策箇所一覧表

令和7年3月末時点

【対策検討メンバー】大泉警察署、館林土木事務所、邑楽町役場(学校教育課・子ども支援課・総務課・建設環境課)

### 【中野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
①	主要地方道 足利邑楽行田線	「中野小学校」信号交差点	県道の信号交差点内の舗装が傷んでおり、児童が道路を横断したり待機している時に危険である。	・舗装の打ち換え	館林土木事務所	令和6年度実施済
②	町道6-58号線 町道6-67号線	中野2938地先 (永明寺北東のT字路)	交差点の見通しが悪く、南から来る車が一時停止しないことが多く、児童が登下校する時に危険である。	・外側線、導流帯の上書き ・路面標示「交差点注意」の設置	邑楽町	令和6年度実施済

### 【中野東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
③	町道幹線4号線 外3路線	鶉区画整理地内	道路が狭隘で、見通しが悪い。	・歩道の設置	邑楽町	令和6年度実施済
④	主要地方道足利 邑楽行田線	邑楽町大字光善寺286番1～同133番1(「役場 入り口」信号南)	交通量が多く、歩道がない。	・歩道の設置	群馬県	進捗中
⑤	町道7-44号線	邑楽町大字中野3879番13地先(カインズ邑楽 店の南の交差点付近)	停止線と止まれが薄くなっており、一時停止しない車が多いため、児童が 通学する際に危険である。	・停止線、止まれ、外側線、ドット線の上書き	大泉警察署・邑楽町	令和6年度実施済
⑥	町道4-27号線	鶉250-1地先 (長良神社南の道路)	長良神社の南が登校班の集合場所になっているが、同箇所が資源ゴミの 収集場所にもなっていることから、収集日にゴミ出しに来る車が多く、道路 も狭いため児童が登校する時に危険である。	・路面標示「通学路 児童注意」の設置	邑楽町	令和6年度実施済
⑦	町道7-133号線	中野4898-1地先 (前谷東原区民館前の道路)	通勤時間帯は抜け道としてよく利用されており、登校時間帯にスピードを 出す車が多いため、児童が登下校する時に危険である。	・外側線の上書き ・路面標示「通学路」の設置	邑楽町	令和6年度実施済
⑧	町道7-140号線 町道7-143号線	中野4956地先	交差点の見通しが悪く、南から来る車が停止線より前に出て止まることが 多く、児童が西側から登校する時に危険である。	・ミラーのサイズ交換(600→800mm)	邑楽町	令和6年度実施済
⑨	町道7-124号線 町道7-125号線	中野5129-1地先	交差点の見通しが悪く、南北から来る車が停止線で止まらないことが多く、 児童が登下校する時に危険である。	・停止指導線の上書き ・外側線、ドット線、交差点マークの設置	邑楽町	令和6年度実施済
⑩	町道幹線4号線	「うずら」信号交差点から 下中野の信号交差点まで	朝の登校時間帯は交通量が多く、歩道もなく外側線も薄くなっているため、 車両同士のすれ違い時に児童と接触しそうになり危険である。	・外側線の上書き	邑楽町	令和6年度実施済
⑪	町道7-133号線	中野5169-3地先	歩道がなく外側線も薄くなっているため、車両通行時に危険である。	・外側線の上書き	邑楽町	令和6年度実施済

### 【高島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑫	町道幹線14号線	藤川1845-4地先	交差点の見通しが一部悪いため、横断歩道で止まらない車や一時停止し ない車があり、児童が登下校する時に危険である。	・横断歩道、停止線、止まれの上書き ・外側線、ドット線、交差点マークの上書き	大泉警察署・邑楽町	令和6年度実施済

### 【南保育園】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	未就学児の集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑬	町道幹線30号線	邑楽町大字篠塚1735番10地先(南保育園出 入口付近)	隣接する南北道路は、東側に歩道があるが、約1kmの区間に横断歩道 が一つもないため、園児が道路を横断する際に危険である。	・横断歩道の設置	大泉警察署	令和6年度実施済

### 【風の子保育園】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	未就学児の集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑭	町道幹線2号線	中野2204-1地先 (風の子保育園付近)	園児が散歩する際に、東西の道路の交通量が多くスピードを出す車が多 いため危険である。	・路面標示「保育園あり」の設置	邑楽町	令和6年度実施済