

令和5年度 邑楽町 安全対策箇所一覧表

令和6年3月末時点

【対策検討メンバー】大泉警察署、館林土木事務所、邑楽町役場（学校教育課・子ども支援課・総務課・建設環境課）

【中野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
①	町道7-146号線	邑楽町大字中野4628番2地先(本中野駅の北の交差点付近)	当該箇所は2つの通学班の集合場所となっており、児童が通学する際に、外側線が薄くなっているため、車とのすれ違いが危険である。	外側線・グリーンベルトの上書き	邑楽町	R5年度実施済

【中野東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
②	町道幹線4号線外3路線	鶏区画整理地内	道路が狭隘で、見通しが悪い。	区画整理を行い、安全で快適な住環境を整備する	邑楽町	進捗中
③	主要地方道足利邑楽行田線	邑楽町大字光善寺286番1～同133番1(「役場入り口」信号南)	交通量が多く、歩道がない。	歩道の整備	群馬県	進捗中
④	町道7-44号線	邑楽町大字中野3879番13地先(カインズ邑楽店の南の交差点付近)	停止線と止まれが薄くなっており、一時停止しない車が多いため、児童が通学する際に危険である。	停止線・止まれ・外側線・ドット線の上書き	邑楽町・大泉警察署	令和6年度実施予定 ※一部実施済

【高島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑤	町道幹線1号線外1路線	邑楽町大字藤川826番3地先(JA邑楽館林高島ライスセンターの北付近)	交差点の横断歩道が薄くなっており、児童が横断する際に危険である。	横断歩道の上書き	大泉警察署	R5年度実施済
⑥	一般県道赤岩足利線	邑楽町大字藤川140番2地先(藤川郵便局付近)	中央線が薄くなっており、歩道がないため児童が通学するのに危険である。	中央線の上書き	大泉警察署	R5年度実施済
⑦	町道幹線13号線	邑楽町大字秋妻1202番4地先(一本木公民館の北側付近)	停止線が薄くなっており、交通事故も発生していることから、児童が通学する際に危険である。	停止線・止まれの上書き	大泉警察署	R5年度実施済
⑧	町道幹線2号線	邑楽町大字中野601番4地先(「蛭沼」信号交差点の西側付近)	交通量が多い路線で、外側線とグリーンベルトが薄くなっている箇所があるため、児童が通学する際に危険である。	外側線・グリーンベルトの上書き	邑楽町	R5年度実施済

【長柄小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑨	町道10-56号線外1路線	邑楽町大字狸塚2474番2地先(狸塚総合研修センター東の押ボタン信号付近)	交差点が複雑で道幅も狭いため、車が東西道路に進入する際に、通学時の児童が巻き込まれそうになり危険である。	停止線・止まれ・外側線・ドット線の上書き	邑楽町・大泉警察署	R5年度実施済
⑩	町道12-10号線	邑楽町大字篠塚1411番10地先(長柄小学校北門付近)	道路がクランクになっており見通しが悪く、また小学校の校門も近いいため、車の出入りも多く、児童が通学する際に危険である。	カーブミラーの設置	邑楽町	R5年度実施済

【南保育園】

要対策箇所番号	路線名	箇所名	未就学児の集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業年度
⑪	町道幹線30号線	邑楽町大字篠塚1735番10地先(南保育園出入口付近)	隣接する南北道路は、東側に歩道があるが、約1kmの区間に横断歩道が一つもないため、園児が道路を横断する際に危険である。	横断歩道の設置	大泉警察署	令和6年度実施予定