

# 完成写真

邑楽町立邑楽中学校北校舎（東棟）  
耐震補強・大規模改造事業



①北校舎（東棟）南側外観 改修前



①北校舎（東棟）南側外観 改修後



②北校舎（東棟）北側外観 改修前



②北校舎（東棟）北側外観 改修後



③北校舎（東棟）図書室外観 改修前



③北校舎（東棟）図書室外観 改修後



④北校舎（東棟）屋上防水 改修前



④北校舎（東棟）屋上防水 改修後



⑤北校舎（東棟）1階  
第2理科室 改修前



⑤北校舎（東棟）1階  
第2理科室 改修後 鉄骨ブレース



⑥北校舎（東棟）2階  
普通教室 改修前



⑥北校舎（東棟）2階  
普通教室 改修後



⑦北校舎（東棟）2階  
廊下 改修前



⑦北校舎（東棟）2階  
廊下 改修後



⑧北校舎（東棟）3階  
階段 改修前



⑧北校舎（東棟）3階  
階段 改修後