



西棟 南面



西棟 北面



1階 美術室 鉄骨ブレース補強





1階 美術室 柱鉄板巻き補強



1階 家庭科室 南側 鉄骨ブレース補強



1階 家庭科室 北側 鉄骨ブレース補強





2階 普通教室 鉄骨ブレース補強



2階 被服室 鉄骨ブレース補強



2階 被服室 鉄骨ブレース補強





3階 音楽室 鉄骨ブレース補強



3階 音楽室 柱鉄板巻き補強





西棟 南面 改修前



西棟 南面 改修後



西棟 北面 改修前



西棟 北面 改修後



手洗い 改修前



手洗い 改修後



1階 家庭科室 改修前



1階 家庭科室 改修後





2階 女子トイレ 改修前



2階 女子トイレ 改修後



2階 被服室 改修前



2階 被服室 改修後



3階 男子トイレ 改修前



3階 男子トイレ 改修後



3階 廊下 改修前



3階 廊下 改修後





3階 階段 改修前



3階 階段 改修後



トイレ屋上 改修前



トイレ屋上 改修後